

Butle przemysłowe wyeksploatowane technicznie oraz nietypowe z różnymi uszkodzeniami

butle kwalifikowane jako złom



Stopy kwadratowe spawane po obwodzie dennicy dolnej,

stopy zdeformowane, uszkodzenie spawu. wgnioty

Butle złomowe, nie przechodzą legalizacji,



Modyfikowana stopa

Dospawana wewnątrz druga
stopa

**Rozwiązanie niedopuszczalne,
butla skalsyfikowana jako złom,**

**Takiej przeróbki nie wykonał
Gaspol.**





**Butla przerabiana, dospawany kołnierz,
stopa kwadratowa, wżery korozja,
Podwójne tabliczki znamionowe**

Butle złomowe





Brak kotnierza

Butla do wyłomowania



Butla produkcji duńskiej,
wykonanie 3 – szwowe,
nie przechodzą procesu legalizacji
przez UDT

złom





**wykonanie 3 – szwowe,
nie przechodzą procesu
legalizacji przez UDT
Złom**



butle nie przechodzą procesu legalizacji przez UDT



Wgniot kwalifikujący butle do wyłomowania,

Załamanie krawędzi płaszczu

Butla złomowa



Nadmierne wybrzuszenie płaszcza butli dennicy dolne i górnej

Butla złomowa



Urwany kołnierz,
butla nie podlega zwykłej naprawie poprzez
przyspawanie kołnierza
**naprawa wyłącznie przez uprawniony
zakład**

Butla do wyłomowania



Butla z pożaru
złom



Zła eksploatacja butli



Butla z gaśnicy
złom



Butle kwalifikujące się do złomowania